
+50
+40
+30
+20
+10
0
–10
–20
–30
–40
–50
Δf PPM
A
B
C
–50 –40 –30 –20 –10 0 +10 +20 +30 +40 +50 +60 +70 +80 +90
Temperature in C°